PARCO MONTE BARRO

PARCO MONTE BARRO

Via Bertarelli, 11 - 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341 542266 – Fax 0341 240216
info@parcobarro.it – www.parcobarro.it
C.F. 83008280139

Centro Flora Autoctona
MUSEO ARCHEOLOGICO DEL BARRO
MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ALTA BRIANZA
STAZIONE ORNITOLOGICA DI VETTA PERLA

Comuni di:
GALBIATE
GARLATE
LECCO
MALGRATE
OGGIONO
PESCATE
VALMADRERA
COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
PROVINCIA DI LECCO

Oggetto: verbale di sopralluogo per verifica di segnalazione di presenza di amianto in loc.Ripetitore SNAM (Monte Barro, Galbiate)

A seguito di segnalazione di Legambiente del 04/04/2022 giunta al Parco Monte Barro relativa alla presenza di frammenti contenenti amianto sul sentiero che dall'Eremo conduce alla vetta del Monte Barro, più precisamente nei pressi dell'edificio che ospita i Ponti Radio (tradizionalmente noto come ripetitore SNAM), il giorno 20/04/2022 - a partire dalle ore 14:00 - è stato effettuato un sopralluogo congiunto fra Enti sul punto oggetto di segnalazione. Risultano presenti: Mauro Villa (Direttore Parco Monte Barro), Davide Brambilla e Andrea Leone (Comune di Galbiate), Giuseppe Cutuli (ATS Brianza), Luciano Leusciatti (Provincia di Lecco), Maria Tarasi e Mattia Frigerio (ARPA , dip. Lecco).

Il sopralluogo ha confermato sul tratto di sentiero interessato (una ventina di metri) la presenza di qualche decina di frammenti di fibrocemento (tipo eternit) in pezzi di piccole dimensioni (perlopiù inferiori a 10 cm) che, come indicherebbe il rapporto di prova 22ME02267 di CGS Palladio srl allegato alla segnalazione di Legambiente di cui sopra, conterrebbe amianto.

I frammenti di tale materiale tipo eternit sono frammisti ad altri materiali di demolizione costituiti prevalentemente da pezzi di laterizi e, in minor quantità, di malta, piastrelle, ecc.

Gli stessi materiali sono visibili nel terreno ai bordi del sentiero e nell'area presente in sommità a lato dell'edificio (al di fuori della recinzione). Inoltre, sono presenti in superficie lungo le scarpate intorno all'edificio stesso, con pezzature di maggiori dimensioni (rilevati una decina di pezzi).

Con riferimento al materiale tipo "eternit", si precisa che si tratta di frammenti di lastre piatte sottili (spessore circa 5 mm) riconducibile all'unica fattispecie.

La giacitura e lo stato in cui si presentano i frammenti fa presupporre un abbandono non recente degli stessi.

I materiali presenti vengono inquadrati come rifiuti e pertanto devono essere rimossi e gestiti nel rispetto delle norme vigenti, ricomprese quelle relative alla gestione dei rifiuti contenenti amianto.

Il Comune si impegna a individuare le soluzioni idonee necessarie per la sicurezza e la tutela della saluta dei fruitori del sito, sentita ATS, nonché a raccogliere tutti gli elementi utili per individuare il soggetto responsabile.

Il presente verbale viene redatto alla sede del Parco a fine sopralluogo e prodotto in 5 copie (uno per Ente).

Galbiate 20/04/2022, ore 18:05

Mauro Villa (Direttore Parco Monte Barro)

Davide Brambilla (Comune di Galbiate)

Andrea Leone (Comune di Galbiate)

Giuseppe Cutuli (ATS Brianza)

Luciano Leusciatti (Provincia di Lecco)

Maria Tarasi (ARPA , dip. Lecco)

Mattia Frigerio (ARPA , dip. Lecco)